



| FICHA TÉCNICA/MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2023 | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------------------|--|
| EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO | | | | FECHA EVALUACIÓN: | |
| PERÍODO: TRIMESTRAL | | | | EVALUACIÓN : INICIAL | |
| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| META 1 MANTENIMIENTO DE VEHICULO , ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: TENER HERRAMIENTA SUFFICIENTE PARA DARLE MANTENIMIENTO DIARIO EN LAS UNIDADES VEHICULARES | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | (3) RECURSO INVERTIDO | RESULTADO O EVIDENCIA |
| 1 | SE LE INFORMO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL | 100% | 15 PERSONAS | \$10,000.00 | CUMPLIDO AL 100% |
| 1 | | | | | |
| 2 | ADQUISICION DE CAMIONETA | 0% | 0 | | EN PROCESO |
| 3 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 0% | | | EN PROCESO |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 0 | \$10,000.00 | |
| OBSERVACIONES: DE LOS VEHICULOS QUE SE LE PODIA DAR MANTENIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO SON 7 VEHICULOS SOLO 1 YA ESTA DISPONIBLE PARA SU | | | | | |
| TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR 0 | | | | | |
| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| META 2 CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE 10 MTS | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: PROTEGER DE LA LLUVIA Y EL SOL LOS VEHICULOS Y PERSONAL TRABAJANDO | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | (3) RECURSO INVERTIDO | RESULTADO O EVIDENCIA |
| | GALERIA | 0% | 0 | \$35,000.00 | EN PROCESO |
| | | | | | |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 0 | \$35,000.00 | |
| OBSERVACIONES: LA UNICA CAMIONETA QUE SE RECUPERO TUVO UN GASTO INVERTIDO DE \$10000.00 | | | | | |
| TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR 0 | | | | | |
| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| META 3 REMODELACION DE OFICINA | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: TENER MAS SEGURIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | (3) RECURSO INVERTIDO | RESULTADO O EVIDENCIA |
| | REMODELACION DE OFICINA | 0% | 0 | \$45,000.00 | EN PROCESO |
| | | | | | |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 0 | \$45,000.00 | |
| OBSERVACIONES: LA UNICA CAMIONETA QUE SE RECUPERO TUVO UN GASTO INVERTIDO DE \$10000.00 | | | | | |
| TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR 0 | | | | | |
| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| META 4 ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ASEO | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: HACER OFICIOS, MANDAR INFORMACIÓN A QUIEN CORRESPONDA | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | (3) RECURSO INVERTIDO | RESULTADO O EVIDENCIA |
| 1 | SE GESTIONA MEDIANTE OFICIOS | 100% | 1 | \$0.00 | APLICADA Dicha GESTION MENSUALMENTE |
| | | | | | |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 1 | \$0.00 | |
| OBSERVACIONES: ESTA GESTION SE DIO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | | | | | |
| TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR 0 | | | | | |
| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| META 5 ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE ASEO | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: HACER OFICIOS, MANDAR INFORMACIÓN A QUIEN CORRESPONDA | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | (3) RECURSO INVERTIDO | RESULTADO O EVIDENCIA |
| 1 | SE GESTIONA MEDIANTE OFICIOS | 100% | 1 | \$0.00 | APLICADA Dicha GESTION MEDIANTE OFICIO |
| | | | | | |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 1 | \$0.00 | |
| OBSERVACIONES: ESTA GESTION SE DIO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | | | | | |
| TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR 0 | | | | | |
| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| META 5 REPARACION DEL PORTON DE LA PUERTA PRINCIPAL | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: QUE QUEDA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA MAYOR SEGURIDAD | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | (3) RECURSO INVERTIDO | RESULTADO O EVIDENCIA |
| 1 | REPARCIÓN DEL PORTÓN | 0% | 1 | \$40,000.00 | EN PROCESO |
| | | | | | |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 1 | \$40,000.00 | |
| OBSERVACIONES: ESTA GESTION SE DIO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | | | | | |
| TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR 0 | | | | | |
| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| META 6 HACER UNA RAMPA PARA LAVADO ENGRASADO Y SOPLETEADO PARA LOS VEHICULOS DE AYTO | | | | | |

| NOMBRE DEL INDICADOR 1: | | PARA COMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE AYTO. | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|------------|-----|-----------------------|-----------------|
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | No. | (3) RECURSO INVERTIDO | (4) RESULTADO O |
| 1 | HACER UNA RAMPA PARA LAVADO Y | 0% | | | \$25,000.00 | EN PROCESO |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 0 | | \$25,000.00 | |
| | OBSERVACIONES: | | | | | |
| | TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR | 0 | | | | |

| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------------------|---|
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | | |
| META 7 ADQUIRIR EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: SE FACILITARÁ EL TRABAJO DE LA INFORMACION QUE SE MANDA A DIFERENTES DEPTO. POR QUE LOS EQUIPOS DE | | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | No. | (3) RECURSO INVERTIDO | (4) RESULTADO O |
| 1 | EQUIPO DE COMPUTO | 50% | | | \$0.00 | ADQUISICION DE IMPRESORA SOLAMENTE ANTES DE ABRIL |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 0 | | \$0.00 | |
| | OBSERVACIONES: | | | | | |
| | TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR | 0 | | | | |

| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------------------|-----------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | | |
| META 8 ADQUIRIR EQUIPO DE ESCANEOPARA LA DETECCION DE FALLAS EN MOTORES DIESEL Y GASOLINA | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: SE FACILITARÁ EL TRABAJO PARA DETECTAR FALLAS Y DISMINUIR EL COSTO DE LOS VEHICULOS. | | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | No. | (3) RECURSO INVERTIDO | (4) RESULTADO O |
| 1 | EQUIPO DE ESCANEOP | 0% | | | \$0.00 | EN PROCESO |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 0 | | \$0.00 | |
| | OBSERVACIONES: | | | | | |
| | TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR | 0 | | | | |

| DEPENDENCIA: PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------------------|---|
| UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR | | | | | | |
| META 9 ADQUIRIR EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR 1: TENER CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y MAYOR SEGURIDAD | | | | | | |
| No. | ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO | (1) % CUMPL. | (2) BENEF. | No. | (3) RECURSO INVERTIDO | (4) RESULTADO O |
| 1 | CAMARAS DE VIGILANCIA | 80% | | | \$0.00 | MAYOR SEGURIDAD DE SALIDAS DE UNIDADES Y DE MATERIALES. |
| | TOTALES POR INDICADOR | 0 | 0 | | \$0.00 | |
| | OBSERVACIONES: | | | | | |
| | TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR | 0 | | | | |